


Asennustyyppi 2B:

Volvo S40/V50, VM 2004-2007 Basic ja High Performance äänentoistojärjestelmät. CD-vaihtajalla ja ilman AUX-liitäntää.



Asennustyyppi 3a:

-Järjestelmät, joissa ei ole CD-vaihtajaa

Aseta DIP-kytkimet kuvan mukaisesti.

Audi (MMI Basic 1-värinäyttö)



BMW E87, E90, E60/61, E63/64, E70, E65 ja Mini. (Ei E60/61, E63/64 business)



BMW E60/61, E63/64 business (M-ASK, ei teksti yhteensopiva)



Mercedes (Audio 20/50 ja Comand)




Porsche (CDR 23/34 ja PCM I/II /2.1)



Saab 9-3 (CD-vaihtaja takana)




Jos kytket Gateway 500 soittimen taakse, käytä seuraavaa kytkentäohjetta:



Asennustyyppi 3B:

Autot, joissa on vapaa optisen johdon pää. (CD-vaihtajan valmius)




Tekstien konfigurointi

Saab ja Mercedes-merkkisissä autoissa voi olla tarpeen suorittaa asetuksen muutos, jotta tekstit näkyisivät näytössä. Gateway 500 asennuksen jälkeen vaihda toimintatavan valintakytkimen tilaa kuudesti (kolme kertaa päälle ja pois) saadaksesi asetusvalikon näyttöön. Valitse asetus soittimen mukaisesti. Vahvistaaksesi valinnan paina ja pidä painettuna: ►► ; hylätäksesi valinnan paina ja pidä ◄◄ painettuna

Kappale	Asetus	Mercedes Command	Saab teksti
#1	Ei tekstiä	O	O
#2	Timeout	-	-
#3	Teksti	-	-
#4	+Cache	-	-
#5	+Paging	S	S
#6	+Select	-	S

O: Oletus
S: Suositus

Katso tarkemmat tiedot:
<http://support.dension.com>



Auton huollattaminen

Valintakytkin tulee asettaa autoa huoltoon viedessä asentoon Huolto/CD-vaihtaja, muussa tapauksessa saattaa huollon testijärjestelmä raportoida tuntemattomasta laitteesta.

